

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李凌达 同志，担任 澜沧春强加油站 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年4月20日



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 油泡春强加油站 项目类型: 现状

法定代表人(负责人) 魏文春 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

- 1) 补充加油站进出口标识
- 2) 增设摩托车推离5米后启动的警示标识
- 3) 油罐排气管口上的球阀端头增设丝堵
- 4) 油罐操作井管道上增设流向标识
- 5) 增设总电源紧急切断按钮

委托方负责人 魏文春 现场检查人员: 李晓达 陆朝春

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月20日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



交通位置示意图



注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离。

3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是、否）。西面为G219国道，整体地势呈南高北低，东西
横圈外地势低于加油站

气象条件：是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是、否）。平均气温 19.6°C ，极端高温 35.0°C ，极端低
温 1.0°C 。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收



集的的补充记录 (是□、否)。_____

(1)地层 _____

(2)构造 _____

(3)地质特征 _____

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。_____

(1)孔隙水赋存: _____

(2)岩溶水赋存: _____

(3)地表水体: _____ 无 _____

(4)水文条件类型: _____ 简单 _____

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。_____

(1)工程地质岩组: _____

(2)边坡稳定性分析: _____ 车辆路底干加油站, 注意山体滑坡 _____

(3)工程地质条件类型: _____ 无 _____

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。_____

(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: _____ 无 _____

(2)不良地质作用: _____ 无 _____

(3)对环境污染情况: _____ 无 _____


(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: _____ 无 _____

(5)其它重要的民用或工业建筑的情况: _____ 无 _____




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为三级负荷, 当地电网供给, 配电室设置在辅房内, (储气罐及丙烷), 变压器设置情况无。变压后, 电压为380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

① 废机油油泥回收。

② 设三级隔油池

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否□)。

引自当地市政供水管网, 站内设洗车、洗车加水用水池。



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

安全管理小组 任命安全员

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效期	安全培训机构	证号 发证单位
1	魏大青	主要负责人		2023.1.1		普洱市应急管理局
2	魏大强	安全员		2023.1.1		普洱市应急管理局
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）：

建立有管理制度，基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况：按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况：按中石化油站标准发放

(6) 安全警示标志设置情况：基本齐全

(7) 事故应急救援预案情况：已编制预案，取得备案登记表，并定期演练

(8) 记录、档案、台帐建设情况：基本齐全

(9) 购买保险情况：已购买工伤保险



