

昭通市鼎安科技有限公司安全工程服务

过程记录卷宗



项目名称: _____

项目类型: _____

档案编号: _____

初始时间: 二〇 年 月 日

归档时间: 二〇 年 月 日

交档人:

收档人:



项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 李峰 同志，担任 湖北福寿康跌倒干预现状评价 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年4月20日



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 油池槽改造加梯 项目类型: 危险现状

法定代表人(负责人) 郭春跃 联系电话: _____ 日期: _____

现场发现的问题及建议:

1. 未设紧急停机按钮;
2. 操作井里管口要增设流向标识;
3. 静电接地报警器应更换电池;
4. 消防器材定检记录应完善

委托方负责人:

现场检查人员:

李庆达 陆朝青

昭通市鼎安科技有限公司

2022年5月20日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



一 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称: 澜沧糯福镇普铁加油站

项目类型: 安全现状评价 企业性质: 个体工商户

投资金额: / 法定代表人: 郭普铁

住所: 云南省普洱市澜沧县糯福镇

筹建或建成投产时间 2010.8.10

生产经营类型: 加油站

生产能力或设计规模: 500 三级站

生产经营的主要产品、物料 0#柴油 92#汽油

证照或核准情况: 营业执照 危险化学品经营许可证

成品油零售经营批准证书

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 3 班 (8

小时)。人员编制: 管理人员 4 人、生产人员 6 人。

专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。

2 地理位置及交通

项目所在地距 / 城市约 / 公里, 位于 (要求细化到小地名或社
区) 糯福镇镇所在地。

地理坐标: _____

交通: _____





3 自然地理

地形地貌： 是否提供了相关资料？（是□、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是□、否）。据现场勘察，项目地北面有东低，低于山脚脚下，西面没有挡土墙。

气象条件： 是否提供了相关资料？（是、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录

（是□、否）。平均气温22.1℃，极端低温6.7℃，极端高温31.2℃

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否□） 是否有现场踏勘后或收



集的补充记录 (是□、否□)

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□)

(1) 孔隙水赋存:

(2) 岩溶水赋存:

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□)

(1) 工程地质岩组:

(2) 边坡稳定性分析: 西面地势高于加油站, 注意山体滑坡

(3) 工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录 (是□、否□)

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 无


(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为 三峡电厂引自400V电网 供给，配电室设置在 铺位内，变压器设置情况 无。变压后，电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

1. 设油气回收（卸油、加油）
2. 设三级隔油池。

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否□） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□）。 引自当地市政管网



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

安全管理小组，任命文锁

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效日期	安全培训机构	证号
1	郭喜林	主要负责人		2024.6.14		532729196402221214
2	吴朋东	安全员		2024.7.19		350321199309094519
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等):

健全有安全管理制度, 基本健全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 无按要求的提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 无发放防护用品

(6) 安全警示标志设置情况: 基本健全

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制预案并备案

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 基本健全

(9) 购买保险情况: 已购买工伤保险, 安全生产责任险



